


STEROWNIK KXP4 P

Skrócona instrukcja użytkownika

SCHEMAT PRACY - PROGRAM 1

(ustawienia w oknie odpowiadają wykresowi)


ETAP1/1 +07°/min
1100° 1h35min



SCHEMAT PRACY - PROGRAM C

(ustawienia w oknie odpowiadają wykresowi)

ETAP1/C
1000°



ALGORYTM PROGRAMOWANIA I PRACY STEROWNIKA KXP4 P

